



ГЛАВНОЕ УПРАВЛЕНИЕ
МЧС РОССИИ
по Свердловской области
Отдел надзорной деятельности
и профилактической работы
ГО Верхотурский, Новолялинского ГО
УНД И ПР ГУ МЧС России СО
624380 г. Верхотурье ул. Совхозная, 15
624400 г. Новая Ляля
ул. Ленина, 2
от 14.04.2023 г. № 4-21-35

МАОУ «ООШ № 2»

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ
об устранении причин и условий, способствовавших совершению
административного правонарушения

14 апреля 2023 г.

г. Верхотурье

место рассмотрения (город, район)

Начальник ОНД и ПР Верхотурского ГО, Новолялинского ГО майор внутренней службы Удинце П.В.

должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, рассматривающего дело

при рассмотрении материалов дела об административном правонарушении № 27 от 14 апреля 2023 г., возбужденного

Прокурором Верхотурского района старшим советником юстиции А.В. Казанцевым

(должность (по ГПН), Ф.И.О. лица, возбудившего административное дело)

по ч. 1 ст. 20.4 КоАП РФ в отношении

(должность, Ф.И.О. лица в отношении которого)

Юридического лица МАОУ «ООШ №2».

возбуждено дело об административном правонарушении или полное наименование юридического лица)

установил, что 07.03.2023 на объекте

(указывается время, место совершения нарушения, существо нарушения или невыполнения, нормативные акты, требования которых нарушены)

расположенном по адресу: 624380, Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Куйбашева, д. 2

1. Руководитель организации допустил изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (на третьем этаже помещение № 54 по паспорту БТИ разделено перегородкой), ч. 4 ст. 4 Федеральный закон от 22.07.2008 N 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3. СНиП 21-01-97 от 01.01.1998 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2. Подсобное помещение не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

3. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, акты испытания на герметичность, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования), исполнительная документация, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г №1479;
4. Руководителем организации не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной подготовки в области пожарной безопасности, пп. "а" п. 2 Приложения 3, Приказа МЧС Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
5. Лицом ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной подготовки в области пожарной безопасности, пп. "а" п. 2 Приложения 3, Приказа МЧС Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;
6. Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.
7. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения библиотеки, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;
8. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (на извещателях пожарных в помещении кухни не сняты пластиковые колпаки (заглушки)), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;
9. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в классе английского языка, тем самым не защищены от несанкционированного доступа, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст. 6, ч. 2, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 464. 1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».

При рассмотрении дела об административном правонарушении установлены причины и условия, способствовавшие его совершению:

ненадлежащее исполнение должностным лицом своих обязанностей, ослабление контроля к исполнению действующего законодательства.

На основании ст.29.13 КоАП РФ вношу Вам представление о принятии мер по устранению указанных причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения.

Вам необходимо устранить вышеуказанные причины и условия, **и в течение 1 месяца со дня получения настоящего представления сообщить о принятых мерах** в ОНД и ПР ГО Верхотурский, Новолялинского ГО.

За непринятие мер по устранению причин и условий, способствовавших совершению административного правонарушения, предусмотрена административная ответственность по ст.19.6 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Представление внёс:

Начальник ОНД и ПР ГО Верхотурского, Новолялинского ГО майор внутренней службы
Удинцев П.В.

должность, фамилия, инициалы лица



Настоящее представление получил(а) _____

дата, Ф И.О.

подпись

Представление направлено _____

дата, № исх. документа; адрес направления; дата отправления, N почтового отделения и N квитанции заказного письма

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025