



ПРОКУРАТУРА
РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Прокуратура
Свердловской области
Прокуратура
Верхотурского района

ул. Карла Маркса, 1
г. Верхотурье, Россия, 624380

29.03.2023 № 01-19-23

И.о. директора
МАОУ «ООШ № 2»

Субботиной Е.А.

ул. Куйбышева, 2,
г. Верхотурье,
Свердловская область,
624380

ПРЕДСТАВЛЕНИЕ

об устранении нарушений федерального законодательства
о несовершеннолетних, пожарной безопасности,
противодействию террористической деятельности,
законодательства в сфере реализации национальных проектов

Прокуратурой Верхотурского района во исполнение требований приказов Генерального прокурора Российской Федерации от 17.05.2018 № 295 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законов о противодействии терроризму», № 744 от 13.12.2021 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства о несовершеннолетних, соблюдением их прав и законных интересов», № 192 от 14.03.2019 «Об организации прокурорского надзора за исполнением законодательства при реализации национальных проектов», ФЗ «О пожарной безопасности» от 21.12.1994, на основании решения о проведении проверки от 06.03.2023 № 4, в период времени с 10 часов 25 минут до 11 часов 30 минут 07.03.2023 проведена проверка исполнения требований федерального законодательства о несовершеннолетних, пожарной безопасности, противодействию террористической деятельности, законодательства в сфере реализации национальных проектов в МАОУ «ООШ № 2», расположенной по адресу: Свердловская область, г. Верхотурье, ул. Куйбышева, 2.

В ходе проведения проверочного мероприятия установлено, что в рамках реализации национального проекта «Образование» в МАОУ «ООШ №2» функционирует «Точка роста».

В ходе проверки установлено, что не все оборудование, поставленное в рамках реализации национального проекта «Образование», имеет инвентарные номера, а именно, ряд ученических стульев ИЗО, робототехнический набор: курс робототехники, комплект ресурсных наборов для конструктора для моделирования.

Инвентарным объектом признается объект со всеми приспособлениями и принадлежностями или отдельный конструктивно обособленный предмет, предназначенный для выполнения определенных самостоятельных функций, или же обособленный комплекс конструктивно сочлененных предметов, представляющих единое целое и предназначенный для выполнения определенной работы.

Инвентарный номер, присвоенный объекту основных средств, сохраняется за ним на весь период его нахождения в учреждении.

Таким образом, образовательным учреждением допущено нарушение п. 46 Приказа Минфина России от 01.12.2010 N 157-н "Об утверждении Единого плана счетов бухгалтерского учета для органов государственной власти (государственных органов), органов местного самоуправления, органов управления государственными внебюджетными фондами, государственных академий наук, государственных (муниципальных) учреждений и Инструкции по его применению".

В соответствии с п.п. 2, 15 ч. 3 ст. 28 Федерального закона от 29 декабря 2012 года № 273-ФЗ «Об образовании в Российской Федерации» (далее - Закон №273-ФЗ) к компетенции образовательной организации в установленной сфере деятельности относятся материально-техническое обеспечение образовательной деятельности, оборудование помещений в соответствии с государственными и местными нормами и требованиями, в том числе в соответствии с федеральными государственными образовательными стандартами, федеральными государственными требованиями, образовательными стандартами, а также создание необходимых условий для охраны и укрепления здоровья, организации питания обучающихся и работников образовательной организации.

Также в ходе проведения проверки выявлены нарушения требований Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479 и других нормативных документов по пожарной безопасности, а именно:

1. Руководитель организации допустил изменения объемно-планировочных решений без проекта, разработанного в соответствии с действующими нормами и утвержденного в установленном порядке (на третьем этаже помещение № 54 по паспорту БТИ разделено перегородкой), ч. 4 ст. 4 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3. СНиП 21-01-97 от 01.01.1998 «Строительные нормы и правила Российской Федерации. Пожарная безопасность зданий и сооружений»;

2. Подсобное помещение не защищено автоматическими установками пожарной сигнализации, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ч. 1 ст. 6, п. 3 ст. 52, ч. 2 ст. 54 Федерального закона от 22.07.2008 №123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 4.3, п.4.4; п.48 таблицы 3 СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности», п.3, п.4; п.38 таблицы 3 НПБ 110-03 «Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и автоматической пожарной сигнализацией»;

3. На объекте защиты не хранится техническая документация на системы противопожарной защиты, в том числе технические средства, функционирующие в составе указанных систем, и результаты пусконаладочных испытаний указанных систем (техническая документация предприятий-изготовителей; сертификаты, технические паспорта или другие документы, удостоверяющие качество материалов, изделий и оборудования, применяемых при производстве монтажных работ; акты обследования; акты освидетельствования скрытых работ, акты о проведении входного контроля, акты испытания на герметичность, протоколы измерения сопротивления изоляции электропроводок, акты об окончании монтажных работ, акты об окончании пусконаладочных работ, ведомости смонтированного оборудования), исполнительная документация, п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства от 16.09.2020г № 1479;

4. Руководителем организации не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной подготовки в области пожарной безопасности, пп. "а" п. 2 Приложения 3, Приказа МЧС Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

5. Лицом ответственным за пожарную безопасность не пройдено обучение по дополнительным профессиональным программам - программам профессиональной подготовки в области пожарной безопасности, пп. "а" п. 2 Приложения 3, Приказа МЧС Приказа МЧС России от 18.11.2021 № 806 «Об определении Порядка, видов, сроков обучения лиц, осуществляющих трудовую или служебную деятельность в организациях, по программам противопожарного инструктажа, требований к содержанию указанных программ и категорий лиц, проходящих обучение по дополнительным профессиональным программам в области пожарной безопасности»;

6. Руководитель организации не обеспечил 1 раз в год проверку средств индивидуальной защиты органов дыхания и зрения человека от опасных факторов пожара на предмет отсутствия механических повреждений и их целостности с отражением информации в журнале эксплуатации систем противопожарной защиты, п. 30 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479.

7. Руководитель организации не обеспечил категорирование по взрывопожарной и пожарной опасности, а также определение класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона № 123 "Технический регламент о требованиях пожарной безопасности" помещения библиотеки, п. 12 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479, ч.1 ст.46 Федерального закона "О техническом регулировании" от 27.12.2002 № 184-ФЗ, ст. 5, ст. 6 Федерального закона от 22.07.2008 № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях

пожарной безопасности», п. 5.1.2 СП 4.13130.2013 «Системы противопожарной защиты. Ограничение распространения пожара на объектах защиты. Требования к объемно-планировочным и конструктивным решениям»;

8. Руководитель организации не организовал работы по техническому обслуживанию средств обеспечения пожарной безопасности, обеспечивающие исправное состояние указанных средств (на извещателях пожарных в помещении кухни не сняты пластиковые колпаки (заглушки)), п. 54 Правил противопожарного режима в РФ, утвержденных Постановлением Правительства РФ от 16.09.2020 года № 1479;

9. Приборы приемно-контрольные и приборы управления установлены в классе английского языка, тем самым не защищен от несанкционированного доступа, ч.1 ст.46 Федерального закона от 27.12.2002 № 184-ФЗ «О техническом регулировании», ст.5, ст. 6, ч. 2, ст. 53 Федерального закона от 22.07.2008 года № 123-ФЗ «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности», п. 5.12 СП 464. 1311500.2020 «Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты».

В соответствии со ст. 37 ФЗ «О пожарной безопасности», руководители организации обязаны соблюдать требования пожарной безопасности; разрабатывать и осуществлять меры по обеспечению пожарной безопасности; проводить противопожарную пропаганду, а также обучать своих работников мерам пожарной безопасности; включать в коллективный договор (соглашение) вопросы пожарной безопасности; содержать в исправном состоянии системы и средства противопожарной защиты, включая первичные средства тушения пожаров, не допускать их использования не по назначению.

В соответствии со ст. 38 «О пожарной безопасности», ответственность за нарушение требований пожарной безопасности в соответствии с действующим законодательством несут, в т.ч., руководители организаций.

В соответствии со статьей 1 Федерального Закона «О пожарной безопасности» от 21.12.1994 № 69-ФЗ, противопожарный режим это требования пожарной безопасности, устанавливающие правила поведения людей, порядок организации производства и (или) содержания территорий, зданий, сооружений, помещений организаций и других объектов в целях обеспечения пожарной безопасности. Ответственность за не соблюдение указанных требований несут, в том числе, собственники имущества, а так же лица во владении или пользовании которых находится имущество.

Несоблюдение требований противопожарного режима в местах массового пребывания людей, под которыми в соответствии с п. 6 ст. 3 Федерального закона от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», понимается, в том числе место общего пользования в здании, строении, сооружении, на ином объекте, на которых при определенных условиях может одновременно находиться более пятидесяти человек, т.е. объекте с массовым пребыванием людей, влечёт нарушение требований антитеррористической защищенности объекта (территории) и способствует совершению террористического акта.

Пунктом 2 ч. 6 ст. 28 ФЗ № 273 «Об образовании в Российской Федерации» от 29.12.2012 предусмотрена обязанность образовательной организации создавать безопасные условия обучения, воспитания

обучающихся, присмотра и ухода за обучающимися, их содержания в соответствии с установленными нормами, обеспечивающими жизнь и здоровье обучающихся, работников образовательной организации.

В соответствии с п. 8 ч. 1 ст. 41 Закона № 273-ФЗ охрана здоровья обучающихся включает в себя обеспечение безопасности обучающихся во время пребывания в организации, осуществляющей образовательную деятельность.

Частью 13 ст. 30 Федерального закона от 30 декабря 2009 года № 384-ФЗ «Технический регламент о безопасности зданий и сооружений» предусмотрено, что для обеспечения защиты от несанкционированного вторжения в здания образовательных организаций должны быть предусмотрены меры, направленные на уменьшение возможности криминальных проявлений и их последствий, защиты от угроз террористического характера и несанкционированного вторжения.

Согласно ст. 2 Федерального закона от 06 марта 2006 №35-ФЗ «О противодействии терроризму» (далее - Закон №35-ФЗ) одними из основных принципов противодействия терроризму в Российской Федерации являются обеспечение и защита основных прав и свобод человека и гражданина, профилактика терроризма и приоритет мер предупреждения терроризма.

Под антитеррористической защищенностью объекта в силу п. 6 ст. 3 Закона № 35-ФЗ понимается состояние защищенности здания, строения, сооружения, иного объекта, места массового пребывания людей, препятствующее совершению террористического акта.

В соответствии с п. 4 ст. 3 Закона № 35-ФЗ противодействие терроризму - деятельность органов местного самоуправления, а также физических и юридических лиц по предупреждению терроризма, выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию террористического акта, минимизации и (или) ликвидации последствий проявлений терроризма.

Указанные положения закона не были исполнены МАОУ «ООШ № 2», что недопустимо, и требуется принятие незамедлительно необходимых мер по их устранению, а также причин и условий, им способствовавших.

Учитывая изложенное, характер допущенных нарушений, имеются основания для рассмотрения вопроса о привлечении виновных должностных лиц к предусмотренной законом ответственности.

На основании вышеизложенного, руководствуясь ст.ст. 22, 24 Федерального закона № 2202-1 от 17.01.1992 года «О прокуратуре Российской Федерации»,

ТРЕБУЮ:

1. Безотлагательно рассмотреть настоящее представление с обязательным участием прокурора.
2. В течение месяца со дня внесения представления принять конкретные меры по устранению выявленных нарушений федерального

законодательства, а также причин и условий, способствовавших нарушению закона.

3. Рассмотреть вопрос о привлечении к дисциплинарной ответственности виновных должностных лиц.
4. О дате и месте рассмотрения представления уведомить прокурора Верхотурского района заблаговременно и в письменной форме.
5. О результатах рассмотрения настоящего представления и о принятых мерах по устранению допущенных нарушений сообщить прокурору Верхотурского района в месячный срок с момента внесения представления, в письменной форме.

Прокурор района

старший советник юстиции



А.В. Казанцев

**ДОКУМЕНТ ПОДПИСАН
ЭЛЕКТРОННОЙ ПОДПИСЬЮ**

СВЕДЕНИЯ О СЕРТИФИКАТЕ ЭП

Сертификат 359040073915316482112313993369613528402878580843

Владелец Субботина Евгения Анатольевна

Действителен с 27.02.2024 по 26.02.2025